

Ärende:

Kulturhuset

Närvarande: Ulf Svensson, JKPG Kommun
Sebastian, Kulturhuset
Nadin, Kulturhuset
Tommy Naseem, Midroc
Daniel Abrahamsson, Midroc

Nr Beskrivning

1. Folkets Bio

- *Midroc* reklamerar trasig takarmatur till Fagerhult.
- *Midroc* monterar en förklarings-skyld vid strömbrytare bredvid scenen.
- *Folkets Bio* antecknar tid, datum och fotograferar fel om fel upptäcks.
- *Midroc* monterar **INTE** stjärnhimmel. Stjärnhimlen ligger ovan undertak färdig att monteras av *Kulturhuset*.
- Kulturhuset kontrollerar med Folkets Bio om säkring har löst till väggarmaturer.

2. Stora Salen – **OBS! Midroc bokar med Kulturhuset innan arbete!**

- *Midroc* inväntar svar från leverantör gällande ljusslingor i tak.
- *Midroc* byter klammer till ljusslingor, skall vara vita.
- Fast fas till scenljuskannor konstaterades. **Inget fel upptäcktes.**
- *Midroc* förtydligar strömbrytares funktion.
- *Midroc* upprättar nya gruppförteckningar för central T2-E.
Ulf står för kostnaden.

3. Dansstudion.

- *Midroc* tar bort funktioner och brytare som ej används.

Plåt i central byts ut för att täcka hål.

Ulf står för kostnaden.

4. Korridor utanför replokaler

- *Midroc* kontrollerar dimmerfunktion och varför ljuskällor går sönder.

5. Korridor utanför fiket & Korridor

- *Midroc* kontrollerar dimmerfunktion.

6. Trapphall

- *Midroc* kontrollerar dimmerfunktion.

7. GOB

- *Midroc* ändrar tändning till armatur i hörn så att alla armaturer går på samma tändning. Trasig armatur byts ut.

8. Foajen vid bion

- *Midroc* kontrollmäter spänning i armaturer och kontrollerar armaturer generellt.